

HIGH-LIGHTS

MÄRKLIN

MÄRKLIN-Unterseeboote mit Uhrwerk-antrieb



Selbsttätiges und wiederholtes Tauchen und Aufsteigen.

Der Uhrwerkaufzug befindet sich unter dem Schraubverschluß auf dem Oberteil des Bootes. Es ist besonders darauf zu achten, daß der Abdichtungsring an der Verschlußschraube nie fehlen darf, da sonst Wasser in das Innere eindringen und das Boot zum Sinken bringen kann.

Um ein gutes Laufen zu erzielen, sind die Lager der Schrauben und Tiefenruder bei 5081 öfters zu ölen.

Bei sehr heißer Witterung, und momentlich wenn die Boote längere Zeit in der prallen Sonne liegen, kann es vorkommen, daß der Temperaturunterschied zwischen dem Boot und dem Wasser, in welchem es schwimmen soll, so groß ist, daß trotz bester Dichtung noch und nach einige Tröpfchen in das Innere des Bootes dringen können. Um dieses zu vermeiden, ist es ratsam, das Boot, bevor man es in Tätigkeit setzt, unaufgezogen in das Wasser zu legen, wobei man den Schraubverschluß nicht ganz zuschraubt, damit der Luftausgleich an dieser Stelle stattfinden kann. — Hat das ganze Boot die Temperatur des umgebenden Wassers angenommen, so kann dasselbe aufgezogen werden und arbeiten; es ist jedoch darauf zu achten, daß der Schraubverschluß dicht zuschraubt wird.

6159



medio de

...y suben varias veces automáticamente.
...on para dar cuerda se encuentra debajo de la popa en la parte
Tengase cuidado de cerrar cada vez herméticamente el tapón de goma.


Una buena lubricación de los cojinetes de los timones y propulsores y de las helices ayuda a un buen funcionamiento.

Cuando la temperatura es muy elevada y cuando los submarinos permanecen durante largo tiempo al sol, puede ocurrir que entre el agua y el metal de estos entre el cuerpo del submarino. Si esto sucede, se deben sacar algunas gotas de agua en el mismo, apesar de tener buena junta hermética. Es recomendable poner el submarino en agua, sin darle vueltas, y dejarlo así todo el tapón, para que de esta manera el agua se adapte rápidamente a la temperatura del agua. Cuando el submarino ha adquirido la misma temperatura que el agua, entonces puede acostumbrarse a nadar.

Märklin Metallspielwaren, Göppingen (Württ.)

Impreso en Alemania

HIGH LIGHTS




HIGH-LIGHTS

6127



6030




6032



6031



HIGH LIGHTS



HIGH-LIGHTS



6091



6035



6036



6037



HIGH
LIGHTS

6025



6024



6128



HIGH-LIGHTS

6125



6090



6096



6119



HIGH
LIGHTS

6124



6029



6033



6034



HIGH-LIGHTS



6101



6102



6103



6099



6120



6121



6100



6098

HIGH-LIGHTS



6176



6171



6173



HIGH-LIGHTS

6172



6172



6126



HIGH-LIGHTS

6164



6165



6168



6169



HIGH-LIGHTS

2375



2377



2376



2374



2373



HIGH-LIGHTS



HIGH-LIGHTS

2371



2372



2370



2369




HIGH-LIGHTS




2385



2363



2384



2360



2362

HIGH-LIGHTS

2366




2367



2365



2364



2368



HIGH-LIGHTS

1667



1647



1413



1414



HIGH-LIGHTS



1651



1652



1653



1432



1650



HIGH-LIGHTS

1606




1648



1649



1934



1935

HIGH-LIGHTS

1443



1601



1657



1656



1649




HIGH-LIGHTS

3282



1442




1655



1441



1654



HIGH-LIGHTS



3181



3184



3186



3182



3185



3183

HIGH-LIGHTS

3294



3294



3409



3408



3401



HIGH-LIGHTS

3351



3270



3270




3226



3281



HIGH-LIGHTS



3353



3352



3392



3234




HIGH-LIGHTS




3407

3406



3217

3301



HIGH LIGHTS

4540



4544



4731



HIGH-LIGHTS



HIGH-LIGHTS

4555



4555



4752



HIGH-LIGHTS

4542



4543



4541



4548



HIGH-LIGHTS

4552



4553



4734



HIGH-LIGHTS

4751



4539



4658



4750



HIGH LIGHTS

4123

